

安检设备检测维修报告

日期: 2017 年 7 月 30 日

报告编号: _____

使用单位: 毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆

设备名称: X 光安检机、安检门

购买时间:

维修工程师: 林执亮

联系方式: 13533755129

故障描述:

- 1、安检机无法正常启动,
- 2、安检通道门出现无规律报警, 无法正常检测金属信号

故障原因及检修情况:

1. 收到贵单位安防值班人员报障电话, 我方维修工程师于 2017 年 7 月 30 日上午到现场对 X 光机、安检通道门进行检测维修。
2. X 安检光机: 现场检查安检机射线源无法正常启动, 拆机检测射线无法打火启动, 排查整台机各部件情况, 均老化比较严重, 射线源核心部件无法维修。
3. 安检通道门检测, 反复报错, 显示异常, 死机情况, 故障反复, 拆机检查主板及探测器老化严重。

检修结果:

- 1、机器经过多年使用各部件老化严重, 射线源为安检机最主要硬件系统, 没有维修价值, 建议更换安检机
- 2、安检门主板各部件系统老化严重, 故障反复, 建议更新处理

维修主管:

检修单位: 广州市瑞颐弱电产品有限公司

日期: 2017 年 7 月 30 日

客户意见:

负责人:

业主单位: 毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆

日期: 2017 年 7 月 30 日